

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL MEHEDINȚI

RAPORT DE CONTROL privind verificarea stadiului pregătirii unităților de învățământ preuniversitar din județul Mehedinți pentru începerea anului școlar 2019-2020

Prin Ordinului Prefectului nr. 183/14.08.2019 s-a constituit Comisia mixtă pentru verificarea stadiului pregătirii unităților de învățământ preuniversitar din județul Mehedinți pentru începerea anului școlar 2019-2020.

Din componența echipei de verificare au făcut parte reprezentanți ai Instituției Prefectului, Inspectoratului Școlar Județean, Direcției de Sănătate Publică Mehedinți, Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Drobeta" și Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți.

Controlul și-a propus a urmării crearea premizelor necesare începerii anului școlar în bune condiții în Județul Mehedinți. Acesta pe lângă tematica propusă a avut rol de îndrumare și consiliere pentru rezolvarea unor aspecte / probleme pe care le-au ridicat directorii unităților școlare.

PERIOADA: Acțiunea de verificare s-a desfășura în perioada 19 -30 august.

ASPECTE URMĂRITE:

- **Autorizația Sanitară de Funcționare**(ASF) – demersuri pentru obținere;
- Executarea lucrărilor de reparații, rehabilitare, consolidare, modernizare;
- Executarea lucrărilor de igienizare și dezinfecție;
- Existența și starea igienico-sanitară **grupurilor sanitare**(exterioare/interioare localului) și asigurarea cu **apă potabilă**;
- Starea sălilor de clasă (igienizare, mobilier, paviment, iluminat, încălzire);
- Gestionarea reziduurilor menajere (rampă amenajată, mod de colectare și evacuare a acestora);
- Asigurarea cu materiale de curățenie și dezinsecție;
- Existența *examenelor medicale* pentru cadrele didactice și personalul de îngrijire;
- Măsuri pentru obținerea **Autorizației de Securitate la Incendiu** și avizelor PSI;
- Asigurarea cu **combustibil** solid/lichid pentru sezonul rece, starea sobelor/centralelor de încălzire – curățarea coșurilor de fum;
- Asigurarea mijloacelor de transport – **microbuze școlare** (avize autorizații, stare tehnică I.T.P., R.C.A., Licență de transport,), marcarea stațiilor de îmbarcare-debarcare elevi, afișarea programului și rutei de transport, marcaje rutiere în apropierea unității școlare;

- Măsuri privind **siguranța în școli**(supraveghere video, pază umană, sistem de alarmă, împrejmuire) – asigurare fonduri;
- Asigurarea cu **manuale** școlare și rechizite;
- Asigurarea locurilor de **depozitarea a alimentelor** – lapte și produse lactate;
- Alte probleme apărute pe parcursul controlului

SCOPUL ACTIVITĂȚII:

- Începerea și desfășurarea în condiții igienico-sanitare optime, pentru prevenirea apariției bolilor transmisibile, precum și pentru prevenirea sau agravarea bolilor cronice;
- asigurarea unui climat optim de siguranță a utilizatorilor clădirilor de învățământ, atât cadre didactice, cât și elevi/copii preșcolari din unitățile de învățământ.

Au fost verificate 166 locatii de invatamint din 59 de unități administrați-teritoriale:

Data	Traseu	Unități verificate
21.08.2019	Devesel - Burila Mare - Gârla Mare - Vrata - Salcia - Obârșia de Cîmp -Dîrvari	Sc. Gimnazială Devesel; Șc. Primară Scăpău; Grădinița Bistreț. Burila Mare - Șc. Generală cu cls. I-VIII Burila Mare; Grădinița cu Program Normal Țigănaș; Sc. Gimnazială Gârla Mare; Șc. Primară Gârla Mare. Șc. Gimnazială Vrata (Șc. Primară Vrata; Grădinița Vrata; Șc. Cu cls. I-VIII Vrata). Șc. Gimnaziala Salcia; Sc. Primară Salcia; Grădinița Salcia. Șc. Gimnazială Obârșia de Cîmp (grădinița în școală); Șc. Gimnazială Dîrvari; Grădinița Dîrvari; Șc. Gimnazială Gemeni; Grădinița Gemeni.
22.08.2019	Țimna - Dumbrava - Bicleș - Bălăcița	Șc. Gimnazială Gheorghe Enescu; Școala Gimnazială Izvorălu;Șc. Primară Plopi; Șc. Gimnazială Dumbrava; Șc. Primară Albulești; Șc. (Gimnazială – mutată la Corzu) Bicleș; Grădinița Corzu; Șc. Primară Smadovița; Șc. Primară Podu Grosului. Șc. Gimnazială Bălăcița; Grădinița Bălăcița; Șc. Primară Gvardinița;
23.08.2019	Orșova - Eșelnița - Dubova - Svinița	Șc. Gimnazială "Pamfil Șeicaru"; Liceul "Traian Lalescu"; Școala gimnazială "Petru Dumitriu". Șc. Gimnazială Eșelnița; Grădinița Eșelnița. Șc. Primară Dubova; Șc. Gimnazială Eibenthal. Șc. Gimnazială Svinița.
26.08.2019	Ilovița - Podeni - Cireșu - Breznița Ocol	Șc. Gimnazială Ilovița; Grădinița Ilovița;Șc. Primară Bahna;Grădinița Bahna; Șc. Gimnazială Podeni; Șc. Gimnazială Cireșu; Șc.

		Gimnazială Breznița-Ocol; Șc. Primară Jidoștița; Șc. Gimnazială Jidoștița; Șc. Primară Magheru.
26.08.2019	Bîlvănești – Balta – Isverna –Ponoarele	Șc. Gimnazială Bîlvănești; Șc. Primară Pîrlagele; Șc. Primară Șiroca-Godeanu Șc. Gimnazială Balta; Șc. Gimnazială Isverna; Șc. Primară Isverna; Șc. Primară Silișteea; Șc. Gimnazială Ponoarele; Șc. Primară Gărdăneasa; Șc. Primară Bîriacu
27.08.2019	Malovăț – Florești - Broșteni - Corcova	Șc. Gimnazială Malovăț; Șc. Primară Malovăț; Grădinița Malovăț; Grădinița Colibași. Șc. Gimnazială Florești; Șc. Primară Gârdoaia; Șc. Primară Copăcioasa; Șc. Gimnazială Zegujani. Șc. Gimnazială Broșteni;; Grădinița Broșteni; Șc. Primară Luncșoara; Șc. Primară Lupșa de Sus; Șc. Primară Lupșa de Sus; Șc. Gimnazială Corcova; Grădinița Corcova; Șc. Gimnazială Jirov.
27.08.2019	Jiana – Gogoșu – Pătulele – Gruia – Vînjuleț	Șc. Gimnazială Jiana; Șc. Primară Jiana Mare; Șc. Gimnazială Jiana Veche; Șc. Primară Dănceu; Șc. Primară Cioroboreni. Șc. Gimnazială Gogoșu; Școala Primară Balta Verde; Șc. Primară Burila Mică. Șc. Gimnazială Pătulele; Grădinița Viașu; Grădinița Pătulele. Șc. Gimnazială Gruia; Grădinița Gruia; Șc. Primară Izvoare. Șc. Gimnazială Vînjuleț.
28.08.2019	Căzănești – Husnicioara – Prunișor – Șimian	Șc. Gimnazială Căzănești; Grădinița Severinești; Șc. Gimnazială Husnicioara; Șc. Primară Peri; Șc. Gimnazială Prunișor; Liceul Tehnologic "Tudor Vladimirescu"; Șc. Gimnazială Șimian; Grădinița Șimian; Șc. Gimnazială Cerneți; Școala cu cls. I-IV Dedovița Nouă;
28.08.2019	Obîrșia Cloșani - Baia de Aramă – Bala – Șovarna – Șișești – Ilovăț	Șc. Gimnazială Obîrșia Cloșani; Colegiul Baia De Aramă; Șc. Primară Negoești; Șc. Primară Mărăsești; Șc. Gimnazială Bala; Școala Primară Iupca; Șc. Primară Bala De Sus; Șc. Primară Rudina; Șc. Primară Dîlma, Șc. Primară Comănești; Șc. Gimnazială Crianici; Șc. Gimnazială Șovarna; Grădinița Studina; Liceul Șișești; Școala Primară Șișești; Grădinița Șișești; Șc. Gimnazială Noapteașă; Șc. Gimnazială Ilovăț;

29.08.2019	Strehaia –Stângăceaua - Butoiești - Grozești	Șc. Gimnazială Strehaia; Liceul Tehnologic "Matei Basarab"; Grădinița cu program prelungit nr. 4 Strehaia; GPN (normal) 1,2,3; Șc. Gimnazială Stângăceaua; Șc. Gimnazială Butoiești; GPN Jugastru, Gura Motrului, Pluta, Arginești, Buicești; Șc. Primară Țințaru; Șc. Gimnazială Grozești; Șc. Primară Cîrceni.
29.08.2019	Vînju –Mare – Corlățel - Pădina - Vlădaia	Liceul Teoretic Dr. Victor Gomoiu; Șc. Gimnazială Vînju Mare; Șc. Primară Nicolae Bălcescu; Șc. Profesională Corlățel (și localul de școala profesională din Valea Anilor); Șc. Primară Pădina Mare; Șc. Gimnazială Vlădaia; Șc. Primară Almăjel.
30.09.2019	Strehaia - Voloiac – Breznița Motru – Greci	Șc. Primară Ciochiuța; Șc. Gimnazială "Dumitru Bodin" Comanda; Șc. Gimnazială Voloiac; Șc. Gimnazială Breznița Motru; Șc. Gimnazială Greci; Școala Primară Bîltanele.
30.09.2019	Cujmir – Vînători – Branîștea – Punghina – Oprîșor	Liceul Teoretic Cujmir; GNP Cujmiru Mic; Șc. Gimnazială Aurora. Șc. Gimnazială Vînători; Șc. Gimnazială Branîștea; GPN Goanța; Șc. Gimnazială Punghina; Șc. Primara Recea; Șc. Gimnazială Oprîșor.

Detaliat activitățile se prezintă astfel:

- 1. Existența autorizației sanitare de funcționare - existența soluțiilor de aprovizionare cu apa potabilă (acolo unde există autorizații aprobate pe propria răspundere)**

La nivelul județului Mehedinți din numărul de locatii de învățământ verificate s-au , constat următoarele deficiențe:

1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRADINIȚA DEVESEL - reabilitare/modernizare pe Programul PNDL;
2. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA SCĂPĂU – deține ASF școala, instalații sanitare defecte la grupul sanitar băieți (fără racord la apă, robinete defecte, neigienizat, wc-uri turcești ruginite);
3. GRĂDINIȚA BISTREȚU- reabilitare/ modernizare pe Programul PNDL ;
4. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA BURILA MARE – nu dețin ASF, racordate la sistemul de alimentare cu apă al localității(apă nepotabilă), grupuri sanitare neigienizate, mobilier vechi la grădiniță;

5. GRĂDINIȚA ȚIGĂNAȘ – nu deține ASF, reabilitată pe Programul PNDL, împrejmuită parțial, exteriorul clădirii prezintă parțial fisuri;
6. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA GÎRLA MARE - dețin ASF, mobilier vechi;
7. ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÎRLA MARE – deține ASF, racord la sistemul de alimentare cu apă în școală(chiuvete și arteziene hol-parțial vopsite), grupuri sanitare în curte fără racord la alimentare cu apă urmând a se realiza în incinta grupuri sanitare, în baza Hotărârii 363/2019;
8. ȘCOALA PRIMARĂ VRATA – nu deține ASF, fără racord la sistem de alimentare cu apă, grupurile sanitare în curtea școlii(neigienizate, cu tencuiala parțial căzută, acoperiș parțial deteriorat, fără țigle), curtea nu este curată întreținută;
9. GRĂDINIȚĂ VRATA –deține ASF, racord la apă, la grupul sanitar din incinta există parțial infiltrații pe perete;
10. ȘCOALA GIMNAZIALĂ SALCIA – nu deține ASF, racordată la rețeaua localității(apă nepotabilă), acoperiș parțial deteriorat(infiltrații apă),grup sanitar în școală(cabine wc fără uși);
11. ȘCOALA PRIMARĂ SALCIA – nu deține ASF, racordată la sistemul de alimentare cu apă(apă nepotabilă) și canal, grupuri sanitare în incinta școlii nefuncționale iar cele din curtea școlii cu wc- uri turcești ruginite, fără apă, împrejmuire parțială;
12. GRĂDINIȚA SALCIA – nu deține ASF, racordată la sistemul de alimentare cu apă al localității(apă nepotabilă), instalații sanitare defecte(chiuvete,wc-uri), wc-uri fără capace.
13. ȘCOALA GIMNAZIALĂ DÎRVARI –nu deține ASF, la grupul sanitar parter parțial instalații sanitare defecte (baterie defectă chiuvetă , 2 wc-uri funcționale din 4), fără gard;
14. ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEMENI – nu deține ASF,grup sanitar în școală racordat la apă, deține împrejmuire parțială;
15. GRĂDINIȚA GEMENI – nu deține ASF, mobilier vechi, sursă proprie de apă, grup sanitar în incinta școlii;
16. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA OBÎRȘIA DE CÎMP –nu deține ASF, grupuri sanitare în incinta școlii neracordate la fosă septică, instalații sanitare parțial funcționale, nu se asigură substanțe dezinfectante;
17. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA TÎMNA – nu dețin ASF, fără racord la apă, exteriorul clădirii parțial deteriorat, scară la intrare în școală parțial deteriorată, grupuri sanitare în curte comune școală/grădiniță – clădire cu tencuiala deteriorată, cabine wc fără uși, cale de acces spre grupul sanitar cu iarbă. În prelungirea unității de învățământ se execută lucrări de reabilitare/modernizare prin Programul PNDL;
18. ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVORĂLU – nu deține ASF, nu este racordată la sursă de apă, grupuri sanitare în curte - clădire cu tencuiala căzută(exită grup sanitar nou în curte neracordat la apă – robinet cu apă în curtea școlii) , neigienizată, nu există cale acces elevi spre grupul sanitar, scară ieșire elevi deteriorată;
19. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA PLOPI – nu dețin ASF,nu se asigură alimentare cu apă în localitate, grup sanitar în curtea școlii nevidanjat, neigienizat, nu se asigură cale de acces din școală spre grupul sanitar;pe holul de intrare parțial igrasie pe plafon, acoperiș deteriorat, mobilier vechi. În unitate se efectuează lucrări de reabilitare/modernizare grupuri sanitare în școală prin Programul PNDL.
20. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA DUMBRAVA – nu dețin ASF, racord la sistemul de alimentare cu apă, împrejmuire parțială, grupuri sanitare în curte noi,nefuncționale (instalații sanitare defecte) utilizandu-se cele vechi neigienizate;

21. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA ALBULEȘTI– lucrări de reabilitare/modernizare pe Programul PNDL, racord la apă/canal neefectuat, iluminat neasigurat, obiectiv nereceptionat;
22. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BÎCLEȘ- lucrări de reabilitare /modernizare pe Programul PNDL;
23. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA CORZU – fără ASF, fără racord la sistem de alimentare cu apă, împrejmuire parțială, grupuri sanitare neigienizate;
24. ȘCOALA PRIMARĂ SMADOVIȚA –fără ASF, cu racord la apă, grupuri sanitare fără apă, unitatea de ivatamant nu are gard;
25. ȘCOALA PRIMARĂ PODU GROSULUI- nu deține ASF, nu racord la apă, grupuri sanitare în curte;
26. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA GVARDENIȚA- nu dețin ASF, există racord la apă, grupurile sanitare din incinta unității nefuncționale ca urmare a neracordării la fosă septică, cele din curtea școlii sunt nefuncționale instalațiile sanitare(obiecte sanitare defecte), împrejmuirea unității se realizează parțial;
27. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLĂCIȚA –nu deține ASF, acoperiș deteriorat, săli de clasa la etajul I, prezintă infiltrații pe plafon, grupuri sanitare în curte , parțial funcționale, neigienizata clădirea, urmează să între în reabilitare/modernizare pe Programul PNDL;
28. GRĂDINIȚA BĂLĂCIȚA – nu deține ASF, racordată la apă, grupuri sanitare în incinta;
29. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PAMFIL ȘEICARU ORȘOVA – deține ASF, la grupurile sanitare instalațiile sanitare sunt parțial funcționale(baterii defecte la chiuvete ,bazine wc parțial ruginite);
30. LICEUL TRAIAN LALESCU ORȘOVA – deține ASF, săli de clasa cu parchet vechi și uși parțial deteriorate, unitatea având accesat un Proiect POR de înlocuire a acestora;
31. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA DUBOVA – deține ASF școala, grupuri sanitare în incinta școlii, parțial funcționale(instalații sanitare defecte), încălzire cu sobe cu lemne, sobele nu au fost verificate;
32. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA SVINIȚA – deține ASF școala, holul unității prezintă fisuri, grupurile sanitare situate în incinta unității de învățământ, comune școală/grădiniță sunt parțial deteriorate(faianță cu fisuri, pereți cu tencuiala căzută, neigienizate)– unitatea este cuprinsă în Programul de reabilitare/modernizare PNDL.
33. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA BÎLVANESTI – deține ASF școala, racord la apă în școală(2 chiuvete pe hol), neasigurandu-se apă fiind defecte pompele la instalația de apă a localității; grupurile sanitare parțial funcționale(cabine wc cu tencuiala deteriorată, parțial fără uși, obiecte sanitare sparte), scări acces grup sanitar deteriorată, săli de clasa cu linoleum deteriorat.Unitatea este cuprinsă în Planul de reabilitare pe Hotărârea 363/2019;
34. ȘCOALA PRIMARĂ PÎRLAGELE – nu deține ASF, nu există sursă de apă, mobilier vechi,grupuri sanitare în curte necorespunzătoare(neigienizate);
35. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA ȘIROCA- GODEANU – deține ASF școala, sursă proprie de apă, grup sanitar în incinta comun școală/grădiniță, încălzire cu sobe, neverificate, împrejmuire parțială, nu există poartă la intrare în unitate, nu se asigura substanțe dezinfectante și nu există un spațiu amenajat pentru depozitare alimente(frigider amplasat în cancelarie);
36. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA BALTA – nu dețin ASF, se asigura apă în școală, nu la grădiniță, unitatea nu este împrejmuită în totalitate,acoperiș partial deteriorat(infiltrații într-o sala de clasa), grupuri sanitare comune școală/grădiniță, în curte cu racord

la apă dar nefuncționale instalațiile sanitare, clădirea școlii prezintă exteriorul deteriorat(tencuiala căzută).Grădiniță funcționează într-o clădire veche cu o sala de clasa neigienizata, fără sursă de apă;

37. ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVERNA – reabilitare/modernizare pe Programul PNDL;

38. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA IZVERNA – fără ASF, racord la apă în școală și grădinițe (chiuvete pe hol), grupuri sanitare în curte neracordate la apă, încălzirea se face cu sobe cu lemne neverificate;

39. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA SELIȘTEA – reabilitare/modernizare pe Programul PNDL;

40. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA PONOARELE – deține ASF școală, racord la apă în școală, grupuri sanitare în curte racordate la apă(comune școală/grădiniță).Unitatea este cuprinsa în Planul de reabilitare pe Hotărârea 363/2019(construcție grupuri sanitare în incinta unității);

41. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA GĂRDĂNEASA – deține ASF școală, racord la apă în școală, grupuri sanitare în curte fără racord la apă, neigienizate, mobilier vechi, încălzire cu lemne - sobe neverificate.Unitatea este cuprinsă în proiectul de reabilitare pe Hotărârea 363/2019(construcție grupuri sanitare în incinta unității);

42. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA BÎRÎACU – deține ASF școală, racord la apă în școală, grupuri sanitare fără racord la apă, comune școală/grădiniță.Unitatea este cuprinsă în proiectul de reabilitare pe Hotărârea 363/2019(construcție grupuri sanitare în incinta unității);

43. ȘCOALA GIMNAZIALĂ VINJULEȚ – deține ASF, racord la apă în școală și la grupurile sanitare din curte, stali de clasa cu parchet parțial deteriorat și mobilier vechi, clădirea școlii cu tencuiala parțial deteriorată;

44. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA JIANA MARE – nu dețin ASF, racord la apă, grup sanitar școală/grădiniță, racordat la apă;

45. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA JIANA VECHE – dețin ASF , racordate la apă, grupuri sanitare în incinta racordate la apă. Într-o sala de clasa la școală funcționează impropriu o grupă de CREȘĂ (necorespunzător amplasată și fără să asigure o dotare corespunzătoare conform Ordinului MS nr 1955/1995) înființată prin PROIECT” ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALA 2018/2021 – Un viitor sustenabil prin incluziune sociala in comuna Jiana”, ca serviciu de prevenire a neglijării copilului și asigurarea continuitatii educației formale cu caracter preponderent educativ

46. GRĂDINIȚA DĂNCEU – nu deține ASF, nu s-a realizat racordul la sistemul de alimentare cu apă a unității(grupuri sanitare în incinta), imobil nou nereceptionat;

47. ȘCOALA GIMNAZIALĂ DĂNCEU –deține ASF, racord la apă, grupuri sanitare cu racord la apă,săli de clasa cu mobilier vechi;

48. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PĂTULELE –nu deține ASF, nu există apă în școală, grupurile sanitare în curte (se asigura apă la spălător, obiectele sanitare fără racord la apă, sparte), cale acces de la școală la grupurile sanitare deteriorată.Unitatea este cuprinsă in Programul de reabilitare/modernizare PNDL;

49. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚĂ PĂTULELE – nu dețin ASF, grupul sanitar racordat la apă,comun școală/grădiniță, sala de clasa cu infiltrații parțial, scară de acces din școală la grupul sanitar deteriorată(plăci gresie căzute);

50. GRĂDINIȚA VIAȘU –nu deține ASF,fără sursă de apă, grup sanitar în curte fără apă, cabine wc fără uși. Unitatea este cuprinsă în proiectul de reabilitare/modernizare pe Hotărârea 363/2019;
51. GRĂDINIȚA PĂTULELE NR.1- fără ASF,cu racord la apă, grup sanitar racordat la apă, săli de clasa cu mobilier vechi, parchet vechi paviment deteriorat pe holul clădirii, imobil vechi.Unitatea este cuprinsă în Programul de reabilitare/modernizare PNDL;
52. ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRUIA – deține ASF, apă în școală, grupuri sanitare parțial racordate la apă(nefuncționale – instalații sanitare defecte), încălzire cu centrală proprie în săli de clasa(întreruptă încălzirea pe holurile școlii),săli de clasa neigienizate, cu mobilier vechi,uși murdare, clădire cu exterior parțial deteriorat;
53. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA GRUIA – fără ASF, racordată la apă, grup sanitar în incinta, imobil nou construit, nereceptionat, mobilier parțial achiziționat (mese fără scaune, dulapuri neinstalate,table neinstalate);
54. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA IZVOARELE –nu dețin ASF,fără racord la apă,săli de clasa în școală și grădiniță cu infiltrații pe plafon(acoperis deteriorat), încălzire cu sobe – neverificate,mobilier vechi, grupuri sanitare în curte fără apă (comune școală/grădiniță), cale acces spre grupurile sanitare cu iarbă, nu se asigura substanțe dezinfectante;
55. ȘCOALA GIMNAZIALĂ GOGOSU –deține ASF,racord la apă(nepotabilă) în școală, grupuri sanitare în curte racordate la apă, săli de clasa cu mobilier vechi, cu pereți parțial deteriorați. Unitatea este cuprinsă în Programul de reabilitare/modernizare PNDL;
56. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA BURILA MICĂ – deține ASF școala,racord la apă (nepotabilă) în școală și la grădiniță(la grupul sanitar), clădirea școlii cu exterior deteriorat, infiltrații în săli de clasa și pe hol, mobilier vechi,spațiul pentru alimente neigienizat, fără sursă de apă,grupuri sanitare pentru școală în curte cu racord la apă dar nefuncționale(instalații sanitare defecte) și un grup sanitar pe groapă simplă. Unitatea este prinsă în Programul de reabilitare/modernizare PNDL;
57. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ILOVĂT –deține ASF, racord la apă, grup sanitar în școală racordat la apă ; în 2 săli de clasa mobilierul este amplasat necorespunzător, neasigurandu-se iluminat natural corespunzător;
58. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA ȘOVARNA – nu dețin ASF,racord la apă (apă nepotabilă), grupurile sanitare racordate la apă (comune școală/grădiniță), neigienizate(tencuiala parțial căzută pe plafon) , calorifere parțial ruginite;
59. GRĂDINIȚA STUDINA – fără ASF, fără apă, mobilier vechi,încălzire cu lemne(sobe neverificate), săli de clasa cu tencuiala parțial căzută, pereți pe hol cu infiltrații pe plafon, grup sanitar în curte , pe groapă simplă, cu acoperiș deteriorat;
60. ȘCOALA GIMNAZIALĂ si GRĂDINIȚA DILMA –deține ASF școala, grupuri sanitare în curte (racordate la apă chiuvetele, obiectele wc neracordate);
61. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA COMĂNEȘTI – deține ASF școală, racord la apă,mobilier vechi;
62. ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRAINICI –deține ASF, grupuri sanitare în curte(racordate la apă chiuvetele , neracordate obiectele wc);
63. ȘCOALA PRIMARA și GRĂDINIȚA RUDINA –deține ASFșcoala, grupuri sanitare în curte (racord la apă chiuvetele, neracordate obiectele sanitare);
64. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚĂ IUPCA – deține ASF școala, racord la apă , grupuri sanitare în curte(racordate chiuvete, neracordate obiectele wc);

65. ȘCOALA PRIMARĂ și GRĂDINIȚA MĂRĂȘEȘTI –deține ASF școala, racord la apă, mobilier vechi, grupuri sanitare în curte cu racord la apă(instalații sanitare nefuncționale);
66. ȘCOALA GIMNAZIALĂ OBÎRȘIA CLOȘANI –reabilitare /modernizare prin Programul PNDL;
67. ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZU, GRĂDINIȚA NR. 2 (o grupa) și GRĂDINIȚA NR. 3 (în reabilitare) STREHAIA - fără ASF, apă nepotabilă, în corpul de clădire vechi școală, încălzire cu sobe – neverificate,la grupul sanitar grădiniță wc-uri turcești fără lanț de tras apă, curtea interioară neasfaltata;
68. GRĂDINIȚA NR.2 STREHAIA(clădire PALATUL COPIILOR) – 2 grupe, fără ASF,racord la apă , grupuri sanitare în incintă(tencuiala parțial deteriorată), exteriorul clădirii prezintă infiltrații(burlane deteriorate), fără gard;
69. GRĂDINIȚA NR. 1(clădire ANAF) STREHAIA – fără ASF, racord la apă, grupuri sanitare în incinta cu infiltrați pe plafon;
70. LICEUL TEHNOLOGIC MATEI BASARAB STREHAIA și GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4 STREHAIA(în reabilitare)- deține ASF liceul, racord la apă , grupuri sanitare în incinta(instalații sanitare defecte,faianță parțial căzută, lipsă capace wc, săli de clasa cu uși deteriorate, în Laboratorul de biologie mesele sunt placate cu faianță deteriorată, corpuri de iluminat cu apărători stropite de var și cu posibilitate de desprindere, scaune vechi, plafon pe hol cu infiltrații – acoperiș deteriorat, dozator de cafea amplasat pe holul școlii. În INTERNAT(nu deține ASF) la etajul I funcționează 4 săli de clasă cu mobilier vechi,parchet deteriorat, se asigura iluminat necorespunzător(becuri lipsa, mobilier amplasat necorespunzător) și 2 grupe de grădiniță pe holul comun școală /grădiniță, grupuri sanitare comune. La etajul II funcționează 2 dormitoare pentru elevi(într-un dormitor există paturi cu vopseaua deteriorată, mobilier vechi,deteriorat ,nu se asigură huse pentru saltele (doar un burete), lenjeria este veche, nu se asigura spațiu corespunzător pentru depozitarea lenjeriei de pat, a cazarmamentului(depozitat în spațiu fără dulapuri împreună cu substanțele detergente și dezinfectante). SPĂLĂTORIA nu deține ASF, spălarea lenjeriei se realizează într-o încăpere dotată cu mașină de spălat automata, neasiguransu-se spațiu pentru călcararea acesteia și nici substante dezinfectante. La etajul II se află și 2 dormitoare pntu preșcolarii de la grădiniță cu program prelungit. Spațiul destinat păstrării lenjeriei și acazarmamentului de la grădiniță este depozitat identic cu cel de la liceu.CANTINĂ nu deține ASF, în sala de mese servesc masa elevii și preșcolarii, cu program orar. În sălile de clasa din corpul de clădire pentru ȘCOALA PROFESIONALĂ, mobilierul este vechi, scaunele sunt fără spătar, parchetul este deteriorat, nu se asigura grupuri sanitare pentru elevi,decât pentru cadrele didactice, utilizându-se cele din liceu, se asigură substanțe dezinfectante în cantități insuficiente, curtea interioară este deteriorata(neasfaltata);
71. ȘCOALA GIMNAZIALĂ și GRĂDINIȚA STÎNGĂCEAUA – fără ASF, racord la apă la grupurile sanitare în curte(instalații sanitare parțial funcționale, pereți cu tencuiala deteriorată, neigienizați), mobilier vechi la grădiniță;
72. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUTOIEȘTI- deține ASF, grupuri sanitare cu racord la apă(instalații sanitare parțial funcționale);
73. GRĂDINIȚA ARGINEȘTI – nu deține ASF, racord la apă în grădiniță(chiuvete pe hol), grup sanitar în curte fără racord la apă;
74. GRĂDINIȚA JUGASTRU –nu deține ASF, fără racord la apă, urmând instalarea unei chiuvete în școală, localitatea fiind racordată la sistem de alimentare cu apă, se efectuau

lucrări de igienizare reparații la acoperișul deteriorat; grupul sanitar vechi este pe groapă simplă, există grupuri sanitare noi fără racord la apă/fosă septică;

75. ȘCOALA PRIMARĂ ȘI GRĂDINIȚA ȚINȚARU – fără ASF, fără racord la apă, grup sanitar în curte fără racord la apă, incalzie cu sobe pe lemne(godin), mobilier vechi deteriorat;

76. GRĂDINIȚA GURA MOTRULUI –fără ASF, fără racord la apă, grup sanitar în curte fără apă, mobilier vechi;

77. GRĂDINIȚĂ BUICEȘTI – fără ASF, fără racord la apă, grup sanitar în curte fără apă, mobilier vechi;

78. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘI GRĂDINIȚA GROZEȘTI –fără ASF, racord la apă în incinta, clădire cu exterior deteriorat, săli de clasă neigienizate, parchet vechi, acoperiș deteriorat, infiltrații pe hol pe plafon, mobilier vechi,împrejmuire parțială, grupuri sanitare în curte fără racord la apă, nefuncționale(instalații sanitare defecte).Unitatea este cuprinsă în Program de reabilitare/modernizare prin PNDL;

79. GRĂDINIȚA GROZEȘTI –fără ASF, cu racord la apă, grupuri sanitare racordate la apă la fiecare sală de grupă, împrejmuire parțială;

80. GRĂDINIȚA CÎRCENI – fără ASF, fără racord la apă, grup sanitar în curte fără apă;

81. ȘCOALA PRIMARĂ CÎRCENI –fără ASF, racord la apă în incinta, grup sanitar în curte fără apă asigurată(instalații sanitare defecte, wc-uri turcești ruginite), nu se asigura substante dezinfectante;

82. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘI GRĂDINIȚA CIOCHIUȚA – fără ASF, mobilier vechi(scaune), racord la apă(chiuvete pe hol), grupuri sanitare școală, în curte racordat la apă (instalații defecte, wc-uri turcești, bazine wc ruginite), neigienizate; la GRADINITA grupul sanitar se află în incintă(wc-uri turcești, bazine wc ruginite),cladire cu exterior parțial deteriorat(burlane deteriorate);

83.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘI GRĂDINIȚA COMANDA – fără ASF,racord la apă(apă nepotabilă) grupuri sanitare în interior racordate la apă(comune școală/grădiniță), săli de clasa cu parchet deteriorat;la GRADINITA mobilier cu scaune cu vopsea patial deteriorată, împrejmuire parțială;

84. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘI GRĂDINIȚA VOLOIAC –fără ASF, fără racord la apă,acoperiș deteriorat, încălzire cu sobe, neverificate,mobilier cu scaune vechi, grupuri sanitare în curte cu groapă simplă, neigienizate, nevidanjate,săli de clasă neigienizate(pereti afumați de la sobe), săli de clasa cu infiltrații pe plafon(cl a V a și cl a VIIa),zidul din jurul ușilor scimbate, cu tencuiala căzută, clădire cu exterior deteriorat;

85. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘI GRĂDINIȚA GRECI(incinta școală) – cu ASF școală ,racord la apă în incinta(chiuvete pe hol), grup sanitar elevi în curte, fără racord la apă, grupul sanitar pentru cadre cu racord la apă ;

86. GRĂDINIȚA GRECI - fără ASF, fără racord la apă, sala de clasă neigienizată, mobilier vechi, iluminat parțial(instalație defectă), se utilizează grupul sanitar din curtea Primăriei, grădinița aflându-se în curtea Primăriei Greci;

87. GRĂDINIȚA BILTANELE – fără ASF, fără sursă de apă,încălzire cu sobă(neverificată), sala de clasa neigienizată ,mobilier vechi, împrejmuire parțială, grup sanitar în curte fără apă, groapă simplă neadecvate preșcolarilor;

88. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ILOVIȚA – cu ASF, grup sanitar în incintă, fântână proprie;

89. GRĂDINIȚA ILOVIȚA – cu ASF, grup sanitar în incintă, fântână proprie;

90. ȘCOALA PRIMARĂ BAHNA ȘI GRADINIȚA în incintă – fară ASF, grup sanitar elevi în curte, fară racord la apă, groapă simplă,fară spațiu lapte corn;

- 91.ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIREȘU – cu ASF, grup sanitar în incintă, INTERNAT și CANTINĂ cu ASF;
92. ȘCOALA GIMNAZIALĂ PODENI ȘI GRADINIȚĂ în incintă – fără ASF, spațiu lapte corn necorespunzător, împrejmuire parțială;
- 93.ȘCOALA GIMNAZIALĂ BREZNIȚA OCOL ȘI GRĂDINIȚA în incintă – ASF, spațiu lapte corn improvizat –fără sursă de apă, grup sanitar elevi în curte cu racord la apă, îngheață iarna ;
94. ȘCOALA PRIMARĂ JIDOȘTIȚA ȘI GRĂDINIȚA în incintă – fără ASF, spațiu lapte corn improvizat –fără sursa de apă, grup sanitar elevi în curte neigenizat ;
- 95.ȘCOALA GIMNAZIALĂ JIDOȘTIȚA în – fără ASF, spațiu lapte corn improvizat –fără sursa de apă, grup sanitar elevi neigenizat ;
- 96, ȘCOALA PRIMARĂ SI GRADINIȚĂ MAGHERU funcționează în CĂMIN CULTURAL clădire veche – fără ASF, spațiu lapte corn improvizat –fără sursa de apă, săli neigenizate grup sanitar elevi în curte neigenizat ;
- 97, ȘCOALA GIMNAZIALĂ MALOVĂȚ – cu ASF, grup sanitar în incintă;
- 98, ȘCOALA PRIMARĂ SI GRADINIȚĂ MALOVĂȚ – cu ASF grup sanitar în incintă, nu este spațiu lapte și cornul se distribuie zilnic de la Școala Coordonatoare cu microbuzul școlar;
- 99, ȘCOALA PRIMARĂ COLIBAȘ – funcționează doar o clasă de a IV, grup sanitar în incintă, nu este spațiu lapte și cornul se distribuie zilnic de la Școala Coordonatoare cu microbuzul școlar;
100. ȘCOALA GIMNAZIALĂ FLOREȘTI ȘI GRADINIȚĂ – cu ASF, grup sanitar în incintă;
101. ȘCOALA PRIMARĂ SI GRADINIȚĂ GĂRDOAIA – cu ASF, grup sanitar în curte ne racordat la sursa de apă, spațiu lapte și corn fără sursă de apă ;
- 102.ȘCOALA PRIMARĂ SI GRADINIȚĂ COPĂCIOASA – cu ASF, grup sanitar în curte racordat la sursa de apă,îngheață iarna ;
102. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZEGUJANI – cu ASF, clădire neigenizată, grup sanitar în incintă;
- 103ȘCOALA PRIMARĂ SI GRADINIȚĂ ZEGUJANI – cu ASF, clădire neigenizată, grup sanitar în curte
104. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BROȘTENI – cu ASF grup sanitar în curte;
105. GRADINIȚĂ BROȘTENI fără ASF funcționează în caminul cultural;
106. ȘCOALA PRIMARĂ LUNCȘOARA SI GRADINIȚĂ – cu ASF, grup sanitar în incintă;
107. ȘCOALA PRIMARĂ LUPȘA DE JOS SI GRADINIȚĂ – fără ASF,apă nepotabilă, grup sanitar în incintă;
108. ȘCOALA PRIMARĂ LUPȘA DE SUS SI GRADINIȚĂ – fără ASF,apă nepotabilă, grup sanitar în exterior, fără spațiu lapte corn;
- 109.ȘCOALA GIMNAZIALĂ CORCOVA SI GRADINIȚĂ – cu ASF, grup sanitar în curte;
110. ȘCOALA GIMNAZIALĂ JIROV – cu ASF, grup sanitar în incintă;
- 111.ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂZĂNEȘTI SI GRADINIȚĂ – fără ASF, grup sanitar în curte,intră în reabilitare PNDL;
- 112.GRADINIȚĂ SEVERINEȘTI – fără ASF, nu are apă potabilă, grup sanitar în curte;
- 113.ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERNEȚI – cu ASF, grup sanitar în incintă, spațiu lapte corn fără sursă de apă;
- 114.ȘCOALA PRIMARĂ SI GRADINIȚĂ DEDOVIȚA – fără ASF, grup sanitar în curte neigenizat, fără spațiu lapte corn ;

- 115.ȘCOALA GIMNAZIALĂ HUSNICIOARA SI GRADINIȚĂ – fără ASF, grup sanitar în curte, a început lucrări de reabilitare PNDL;
- 116.ȘCOALA PRIMARĂ PERI– cu ASF, grup sanitar în curte ,îngheața iarna,lapte corn fără sursă de apă ;
- 117.ȘCOALA GIMNAZIALĂ PRUNIȘOR SI GRADINIȚĂ– cu ASF, grup sanitar în curte neigenizat, săli de clasă igienizate parțial, spațiu lapte corn fără sursă de apă;
- 118.LICEUL SIMIAN – cu ASF, grup sanitar in incintă, INTERNAT și CANTINĂ cu ASF;
- 119.ȘCOALA GIMNAZIALĂ SIMIAN – cu ASF, grup sanitar în incintă, a început lucrări de reabilitare PNDL 95% ;
120. GRĂDINIȚĂ SIMIAN – cu ASF, grup sanitar în incintă ;
121. LICEUL VICTOR GOMOIU VÎNJU MARE – cu ASF, grup sanitar în exterior;
- 122.ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÎNJU MARE SI GRADINIȚĂ– cu ASF, grup sanitar în incintă și în curte igenizate;
- 123.ȘCOALA PRIMARĂ NICOLAE BĂLCESCU SI GRĂDINIȚĂ– cu ASF, grup sanitar în curte ,îngheața iarna ;
- 124.ȘCOALA PROFESIONALĂ CORLĂȚEL– cu ASF, grup sanitar în curte igenizat,au început lucrările la cel nou, clase cu miros de mucegai, spațiu lapte corn necorespunzator se intră din altă sală;
125. GRĂDINIȚĂ CORLĂȚEL – cu ASF, grup sanitar în experior, curte parțial imprejmuită, spațiu lapte- corn nu există ;
126. ȘCOALA PROFESIONALĂ VALEA ANILOR– cu ASF, grup sanitar în curte neigenizat,clădire neigenizată ;
127. ȘCOALA PRIMARĂ PĂDINA MARE – fără ASF, grup sanitar în incinta, clădire neigenizată ;
128. ȘCOALA GIMNAZIALĂ VLĂDAIA SI GRADINIȚĂ– fără ASF,apă nepotabilă, grup sanitar în incintă, mobilier învechit,împrejmuire parțială;
- 129.GRĂDINIȚĂ ALMĂJEL – cu ASF, grup sanitar în incintă, curte parțial imprejmuită ;
- 130.LICEUL CUJMIR – cu ASF, grup sanitar în exterior;
- 131.GRĂDINIȚĂ CUJMIR – cu ASF, grup sanitar în incintă, funcționează si o clasă pregătitoare, spațiu lapte- corn nu există ;
- 132.GRĂDINIȚĂ CUJMIRU MIC – fără ASF, spațiu lapte- corn nu există, se distribuie zilnic de la Școala Coordonatoare cu microbuzul școlar;
- 133.ȘCOALA GIMNAZIALĂ AURORA– fără ASF, se lucrează la acoperiș;
- 134.ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÎNĂTORI– cu ASF, spațiu lapte- corn necorespunzător, mobilier degradat;
- 135.GRĂDINIȚĂ VÎNĂTORI – fără ASF, spațiu lapte- corn nu există, se distribuie zilnic de la Școala Coordonatoare;
- 136.ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRANIȘTEA – cu ASF, grup sanitar in curte racordat la sursă de apă, îngheața iarna;
- 137.GRĂDINIȚĂ BRANIȘTEA – cu ASF, spațiu Lapte - corn nu există, se distribuie zilnic de la Școala Coordonatoare, grup sanitar în incintă;
- 138.GRĂDINIȚĂ GOANȚA – fără ASF, spațiu lapte- corn nu există, se distribuie zilnic de la Școala Coordonatoare, grup sanitar în curte ;

139.ȘCOALA GIMNAZIALĂ PUNGHINA– cu ASF, grup sanitar in curte fără sursă de apă, mobilier degradat, GRADINIȚĂ în incintă fără ASF, spațiu lapte- corn fără sursă de apă ;

140.ȘCOALA PRIMARĂ RECEA SI GRADINIȚĂ– cu ASF, GRADINIȚĂ în incintă fără ASF;

141.ȘCOALA GIMNAZIALĂ OPIȘOR SI GRADINIȚĂ– fără ASF, fără sursă de apă, grup sanitar în curte neigenizat, săli de clasă igienizate parțial, spațiu lapte- corn fără sursă de apă.

Se concluzioneaza ca din total locatiilor verificate 135 unitati nu dețin autorizație sanitara de funcționare urmind ca DSP Mehedinti sa intensifice acțiunile în vederea obtinerii acesteia.

S-a solicitat remedierea deficiențelor constatate pâna la inceperea noului anului școlar:

Repararea instalațiilor sanitare defecte, vopsirea obiectelor sanitare ruginite racordarea la apă a grupurilor sanitare (care au fost racordate,dar s-au spart țevile din cauza înghetului) și racordarea la fosă septică și vidanizarea foselor septice;

Aprovizionarea cu cantități suficiente de substanțe detergente și dezinfectante;

Efectuarea operațiunilor de curățenie dezinsecție, deratizare și deratizate;

Verificarea sobelor și asigurarea racordurilor caloriferelor la centrala termică in vederea asigurarii confortului termic în unitățile de învățământ ;

Asigurarea iluminatului natural si artificial corespunzător în sălile de clasa, amplasarea corespunzătoare a mobilierului în vederea asigurării unui iluminat natural;

Efectuarea controlului medical periodic de către personalul angajat (conform HG 357/2007) și absolvirea cursului de însușire a noțiunilor fundamentale de igienă de personalul de curățenie și cel care distribuie alimente (conform Ordinului MS 1225/5031/2003 ;

Asigurare condițiilor corespunzătoare în spațiul de păstrare alimente(frigider cu termometru si termogramă, sursă de apa);

Conducerile unităților de învățământ au obligația de a anunța la Direcția de Sănătate Publică Mehedinți orice modificare în structura unității de invatamant, conform Ordinului MS 1955/1995(depunerea de către conducătorii unitațiilor de învățământ a autorizației sanitare de funcționare pentru unităție in care se efectuează lucrări de reabilitare/modernizare).

2. Verificarea lucrărilor de igienizare si dezinsecție - deratizare în sălile de clasă, laboratoare, precum si a grupurilor sanitare;

La data controlului erau efectuate operațiuni de igienizare si dezinsecție - deratizare la majoritatea unităților școlare iar restul urmează sa efectueze aceasta acțiune până la inceperea anului școlar .

3. Verificarea lucrărilor de reparații, reabilitare, consolidare si modernizare din unitățile școlare

Bugetul unităților școlare, repartizat de M.E.N. prin I.S.J. Mehedinți nu cuprinde capitole și aliniate bugetare care să permită cheltuieli materiale de reparații, reabilitare, consolidare și modernizare din unitățile școlare, clădirile nefiind în patrimoniul unităților școlare, ci în cel al U.A.T.-urilor. Unitățile școlare au cuprins în buget doar sume privind întreținerea și cheltuieli curente materiale.

Din unitățile școlare verificate sunt în derulare proiecte (de către primarii) ce au ca obiect reabilitarea acestora, după cum urmează:

- **Școala Gimnazială Gruia: Grădinița este în program de reabilitare prin AFIR finalizată, nerecepționată, copiii vor învăța în grădiniță.**
- **Școala Gimnazială Jiana: Școala Gimnazială, sat Dănceu - Grădinița este în program de reabilitare prin PNDR, finalizată. Copiii învață în Școala.**
- Școala Primara Jiana Mare: clădirea a intrat în reabilitare prin PNDL, data finalizării - octombrie 2018.
- Școala Pătulele este în programul de reabilitare PNDL 2, la data controlului lucrările nu erau începute .
- Grădinița Pătulele este în programul de reabilitare PNDL 2. Lucrările nu au început încă.
- Grădinița Viașu este cuprinsă cu fonduri în HG 363/2019, pentru realizare grupuri sanitare interioare. Lucrările nu au început încă.
- Școala Gimnazială Eșelnița și Grădinița Eșelnița – lucrările de reabilitare au fost finalizate. Clădirile sunt pregătite pentru începerea anului școlar.
- Școala Obârșia Cloșani este cuprinsă într-un proiect de reabilitare PNDL. Lucrările sunt aproape de finalizare. Elevii vor începe anul școlar în clădire reabilitată.
- Școala Gimnazială Isverna este în program de reabilitare. Lucrările sunt aproape de finalizare. Mutarea elevilor se va face puțin întârziat față de data începerii anului școlar. Tot aici vor fi aduși și elevii de la Seliștea, al cărui local de școală este în reabilitare (lucrările sunt la început). La ambele unități lucrările se realizează prin PNDL 2.
- Școala Gimnazială Devesel și Grădinița Devesel, prin PNDL au fost realizate lucrări de reabilitare, care vor fi recepționate în perioada 5-7 septembrie 2019. Elevii și preșcolarii vor începe anul școlar în clădiri reabilitate. În aceeași situație este și Școala Primară Scăpău și Grădinița Bistreț.
- Școala Primară Crivina și Grădinița Țigănași au fost reabilitate prin program PNDL, finalizate la această dată.
- Școala Gimnazială Vrata, localul 3 de școală, destinat elevilor de gimanziu, este în reabilitare. Elevii se vor muta în localul de școală primară.
- Școala Gimnazială „Gh. Enescu” Târna este în program de reabilitare prin PNDL. Se lucrează pe porțiuni. Elevii vor învăța în spațiile reabilitate, restul clădirii fiind delimitat pentru continuarea lucrărilor.
- Școala Gimnazială Bicleș este în reabilitare prin PNDL 2, termenul de reabilitare fiind septembrie 2020. Elevii vor fi repartizați în celelalte unități-structură.
- Școala Primară Albulești-reabilitată în proporție de 80% prin PNDL va fi pusă în funcțiune în spațiile reabilitate.

- Școala Gimnazială Bălăcița va funcționa în continuare în același local până la data începerii lucrărilor de reabilitare prin PNDL 2.
- Școala Gimnazială „Petru Dumitriu” Orșova va finaliza lucrările în vederea obținerii autorizației ISU până la începerea anului școlar.
- Școala Primară Magheru, comuna Breznița Ocol, va funcționa în continuare în căminul cultural, întrucât lucrările de reabilitare prin PNDL sunt sistate.
- Școala Gimnazială Cireșu va intra în reabilitare prin PNDL.
- Școala Gimnazială Podeni, reabilitată prin PNDL, va începe cursurile normale, la 9 septembrie 2019.
- **Școala Gimnazială Balta a realizat lucrări de reparații și igienizări din surse proprii, urmând ca elevii să înceapă anul școlar în condiții bune. O problemă o reprezintă sala în care se desfășoară procesul de învățământ pentru preșcolari, din clădirea veche .**
- Școala Gimnazială Vînjuleț, prin PNDL, va beneficia de o construcție nouă, care este în curs de realizare. Elevii vor învăța în clădirile vechi unde se fac pregătiri pentru începerea anului școlar .
- Școala Gimnazială Gogoșu – elevii vor învăța în aceeași clădire, chiar dacă sunt în proiect de reabilitare PNDL, lucrările nu au început.
- În aceeași situație se află și Școala Primară Burila Mică.
- Școala Primară Cioroboreni și Jiana Veche – vor începe cursurile în clădiri reabilite.
- Grădinița din cadrul Școlii Gimnaziale Broșteni, va funcționa începând cu februarie 2020, într-un local de grădiniță nou, realizat prin PNDL.
- **Grădinița din cadrul Școlii Gimnaziale Corcova, prin AFIR, va beneficia de un local de grădiniță nou. De asemenea, Grădinița din cadrul Școlii Gimnaziale Jirov va beneficia de un local de grădiniță nou**
- Grădinița din cadrul Școlii Gimnaziale Malovăț în acest an va funcționa în localul vechi, deoarece, prin PNDL, a fost licitat un spațiu nou de grădiniță, urmând să înceapă lucrările.
- **Școala Gimnazială Bala – preșcolarii vor începe noul an școlar într-un local nou, realizat prin PNDR, cu recepția în perioada 5-7 septembrie 2019.**
- **Școala Gimnazială Prunișor – elevii vor învăța în aceeași clădire, urmând ca să beneficieze de spații reabilite prin POR în 2021.**
- Școala Gimnazială Cerneți va începe anul școlar în săli de clasă reabilite prin PNDL.
- Școala Gimnazială Șimian va începe anul școlar în săli de clasă reabilite prin PNDL.
- Școala Gimnazială Căzănești va beneficia din 2020 de lucrări de modernizare și reabilitare prin PNDL 2.
- Școala Gimnazială Husnicioara – în prezent se construiește un local nou de grădiniță, iar la localul de școală sunt realizate în procent de 40% lucrări de reabilitare prin PNDL.
- Grădinița nr. 4 de la Strehaia este în reabilitare prin PNDL. Preșcolarii învață în spații amenajate în incinta Clubului Copiilor.
- Școala Gimnazială Grozești va intra începând cu luna octombrie 2019 în lucrări de reabilitare. Pe perioada lucrărilor, elevii vor învăța în spații separate de șantier, lucrările efectuându-se pe porțiuni.

- Școala Gimnazială Butoiești deși este cuprinsă într-un proiect de reabilitare PNDL cu grădiniță nouă, la această dată se fac pregătiri pentru începerea anului școlar în clădirea ce urmează a fi reabilitată.
 - Grădinița din cadrul Școlii Gimnaziale Breznița Motru este realizată în procent de 80%, urmând a fi finalizată în luna octombrie 2019. Preșcolarii vor învăța în localul de școală primară.
 - Grădinița cu program normal de la Cujmiru Mic a fost reabilitată prin PNDL.
 - Școala Gimnazială Aurora va beneficia de reabilitare prin PNDL, realizate la această dată în procent de 10%. Elevii vor urma cursurile Școlare la Liceul Teoretic Cujmir în schimbul II.
 - Școala Gimnazială Opreșor va fi reabilitată prin PNDL în anul 2020, la această dată fiind în derulare procedura de achiziție lucrări.
 - Școala Gimnazială Vânători va beneficia de lucrări de reabilitare cu extindere prin PNDL 2. Elevii vor învăța în spațiile din clădire ce urmează să fie reabilitată.
- În concluzie : în 28 unități școlare se derulează lucrări pe PNDL , în 2 unități pe AFIR , 1 unitate pe POR 2021 și în 2 unități pe PNDR.**

Referitor la HG 363/2019, amenajarea grupurilor sanitare și asigurarea cu utilități a acestora, menționăm că din cele 29 de unități școlare, doar la 2 unități au început lucrările, respectiv Corlățel și Almăjel.

Menționăm de asemenea că sumele alocate în acest scop prin HG 363/2019 vor fi restituite la bugetul de stat dacă lucrările nu se vor finaliza până la 30 decembrie 2019, deși aveau termen de finalizare 9 septembrie 2019.

4. Starea spațiilor destinate desfășurării procesului de învățământ, dotarea cu mobilier și iluminatul corespunzător a sălilor de curs.

În cadrul unităților verificate s-a constatat ca starea mobilierului este corespunzătoare, cu excepția unităților: Școala Gimnazială Salcia, Grădinița Gemeni, Grădinița Burila Mare și Țigănași, Școala și grădinița Gârla Mare, Școala Primară Comănești, Școala Gimnazială Grozești, Școala Gimnazială Butoiești și toate unitățile din subordine, Școala Gimnazială Stângăceaua, Școala și grădinița Corlățel, Școala Gimnazială Vlădaia, Școala Primară Almăjel, Școala Gimnazială Greci și Șc. Primară Băltanele, Șc. Gimnazială Vânători, Grădinița Jiana Veche și Grădinița 1 Patulele.

În ceea ce privește iluminatul este asigurat corespunzător. În unele unități școlare sunt lipsă becuri (Șc. Gimnazială Greci, Vlădaia, Almăjel, Grădinița Balta), sau instalația este deteriorată (Liceul Strehaia, Șc Gimnazială Șovarna) .

5. Asigurarea măsurilor pentru încălzirea pe timp de iarnă a unităților școlare, aprovizionarea cu lemne sau CLU.

La toate unitățile școlare, din declarațiile directorilor de școli, precum și documentele puse la dispoziție a reieșit ca toate unitățile verificate au asigurată aprovizionarea cu lemne sau CLU. Sunt unități din cele verificate, care au asigurată aprovizionarea cu

lemn pentru toata perioada sezonului rece (78%) iar restul doar pentru prima parte a sezonului rece, urmând sa procedeze la efectuarea achiziției în funcție de fondurile alocate. La Prunișor și Strehaia urmează ca până la data de 01.10.2019 să aprovizioneze cu lemne iar la Breznița Motru lemnele au fost aprovizionate și urmează să fie aduse.

6. Verificarea instalațiilor de încălzire (sobe pe lemne/centrale termice) – curățarea coșurilor de fum.

Din totalul unităților verificate un procent de 25 % nu efectuaseră la data finalizării controlului operațiunea de verificare a sobelor. S-a dispus directorilor din unitățile respective sa urgenteze aceasta operațiune până la începerea sezonului rece.

Unitățile școlare ce nu au efectuate aceste operațiuni sunt: Școala Gimnazială și Grădinița Voloiac, Școala cu clase 1-4 Siroca , Școala Gimnaziala Gruia , Școala 1-4 și Grădinița Izvoarele , Școala cu clasele 1-8 Grozesti ,Școala gimnaziala și Grădinița Sovarna,

7. Integritatea împrejuririlor perimetrului unităților de învățământ;

La toate unitățile școlare verificate exista perimetrul de protecție.Exista și unități de învățământ unde perimetrele de protecție sunt parțiale cum ar fi :Școala Grozesti,Grădinița Jugastru (Butoiesti) ,Școala 1-4 Izvoarele, Școala 1-4 Siroca(lipsa poarta de intrare), Școala Gimnazială Dârvari .

8. Gestionarea reziduurilor menajere

La unitățile școlare verificate s-a constatat ca deșeurile menajere se colectează corespunzător, asigurându-se recipiente iar pentru depozitarea acestora se asigura pubele și containere. Majoritatea unitatilor școlare aveau asigurate colectarea deșeurilor cu sprijinul primariilor prin unitățile acestora.

9. Existența blocului alimentar – a spațiilor pentru depozitarea produselor din programul "Laptele și Cornul";

Din totalul unităților școlare verificate s-a constatat ca majoritatea aveau asigurate condițiile corespunzătoare necesare pentru derularea distribuției produselor lactate și de panificație din programul "Laptele și Cornul" .

Unitățile care nu dispun de aceste condiții sunt: , Școala Gimnazială Balta, , Școala Gimnazială Grozesti, Școala Gimnazială Butoiesti , Școala Sovarna , Școala Siroca , spații fără sursa de apă, neigienizate, fără agregate frig, amplasate în încăperi improvizate).

10. Controlul medical periodic al personalului angajat;

La unitățile verificate s-a constatat ca o parte din personalul angajat prezenta fișa de aptitudine în termen, iar restul au început efectuarea controlului medical periodic.

S-a recomandat definitivarea examenelor medicale periodice până la începerea anului școlar, responsabil de îndeplinirea acestor măsuri fiind conducerea unității școlare.

11. Însușirea de către personalul de îngrijire a noțiunilor fundamentale de igienă

La unitățile verificate s-a constatat ca o parte din personalul angajat prezentau certificate de absolvire a cursului de însușire a noțiunilor fundamentale de igienă, iar pentru cei care nu au făcut dovada absolvirii cursului s-a recomandat înscriere pentru conformare.

12. Măsuri privind siguranța în școli - supraveghere video, paza umană

Analizând situația asigurării cu pază umană a unităților de învățământ pentru anul școlar 2019-2020, rezultă că din totalul de 210 (una se află la Penitenciarul Dr. Tr. Severin) unități de învățământ un număr de 16 (față de 21 în anul 2018 -2019) sunt asigurate cu pază umană (7,65 % din total), 12 fiind situate în mediul urban și 4 în mediul rural. Un număr de 10 unități de învățământ sunt asigurate cu pază proprie (mediul urban), 1 cu pază cu societate specializată (mediul rural) de pază și una cu pază mixtă (mediul urban).

Referitor la asigurarea cu sisteme de supraveghere video a unităților de învățământ, un număr de 132 sunt dotate cu astfel de sisteme, 29 în mediul urban și 103 în mediul rural, ceea ce reprezintă 63,1 % din total.

De asemenea din cei 210 unități de învățământ 12 au deficiențe privind asigurarea cu gard împrejmuit din care 3 în mediul urban în zona Complex licee și Gura Văii respectiv 9 în mediul rural în comunele Butoiești (3 unități), Florești, Poroina Mare, Dîrvari (2 unități), Pădina, Livezile

La școala Voloiac sistemul de monitorizare este defect din cauza deselor intreruperi de energie electrică. S-a solicitat conducerii unității de învățământ remedierea acestei deficiențe în limita fondurilor disponibile.

13. Asigurarea mijloacelor de transport - stare tehnică, avize, autorizații.

La unitățile verificate s-a constatat faptul ca sunt asigurate mijloacele de transport atât de unitatea școlară cât și de unitatea administrativ teritorială.

Majoritatea unităților școlare au semnalat starea necorespunzătoare a microbuzelor școlare pentru care au fost alocate fonduri semnificative în vederea aducerii la starea de funcționare. Toate aceste eforturi (atât a unităților școlare cât și a primăriilor) s-au făcut pentru începerea anului școlar în condiții de siguranță a elevilor.

De asemenea s-a verificat atât de către comisile mixte cât și anterior de către reprezentanții IPJ Mehedinți existența stării tehnice, asigurările auto necesare, licențele de transport.

O situație pe care dorim să o semnalăm este data de cheltuială foarte mare / efortul financiar pentru funcționarea microbuzului școlar de la Școala Voloiac (aproximativ 25 mii

lei) pe care trebuie să-l facă unitatea administrativ teritoriala pe numele careia este înscris acesta.

Tot la acest capitol putem semnala și faptul ca nu s-au perfectat documentele privind folosinta / utilizarea microbuzelor școlare deținute de primarii și folosite de către unitățile școlare sau deținute de unele unități școlare și folosite de alte unități școlare. Mai precis trebuiau încheiate contracte de comodat .

S-a dispus conducătorilor unitatilor școlare perfectarea acestor documente iar inspectorii școlari , fiecare pe zona de competența vor urmări respectarea acestui aspect.

14. Asigurarea manualelor școlare

La unitățile verificate s-a constatat asigurarea cu manuale școlare pentru elevi, toți conducătorii acestor unități nu au sesizat probleme în acest sens.

Manualele școlare sunt gratuite și asigurate de M.E.N. prin I.S.J., pentru toți elevii.

15. Existența autorizațiilor de securitate la incendiu / exploatare

În urma verificărilor efectuate în teren, au fost constatate următoarele:

Liceul Teoretic Traian Lalescu și Școala gimnazială Pamfil Șeicaru

- nici la această dată, față de situația constatată și în 2018, nu au fost întocmite documentațiile tehnice necesare obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu.

- la Școala gimnazială Pamfil Șeicaru lipsesc indicatoarele standardizate de securitate (marcare căi de evacuare, stingătoare, tablouri electrice, zone cu pericol de incendiu etc.).

Școala gimnazială Petru Dumitriu

- în teren s-a constatat că mai sunt de îndeplinit anumite măsuri date proiectant în documentația tehnică întocmită (montare ușă rezistentă la foc, separare hol de încăpere printr-un perete, lucrări în curs de finalizare pentru montarea instalației de detecție-semnalizare incendii).

Școala gimnazială Negoiești și Școala gimnazială Mărășești

- pentru cele 2 clădiri, beneficiarul, UAT Baia de Aramă, a accesat fonduri PNDL II și urmează să întocmească documentațiile tehnice necesare obținerii avizelor de securitate la incendiu.

- se exploatează instalații electrice cu improvizații.

Școala primară Dubova și Școala gimnazială Eibenthal

- nu au fost demarate procedurile de întocmire a documentațiilor tehnice pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu la ambele obiective. Această situație a fost constatată și la verificările comisiei din anul 2018.

- la nivelul unităților de învățământ lipsesc indicatoarele standardizate de securitate (marcare căi de evacuare, stingătoare, tablouri electrice, zone cu pericol de incendiu etc.).

- în încăperea centralei termice, aferente Școlii primare Dubova, nu erau afișate instrucțiuni de folosire a echipamentelor.

- se exploatează instalații electrice cu improvizații.

- stingătoarele din dotarea școlilor nu erau neverificate.

Școala Isverna

- UAT Isverna a întocmit documentația tehnică și a obținut avizul de securitate la incendiu pentru lucrări de modernizare a imobilului cu destinația de învățământ, acesta făcând obiectul unui contract de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală.

Grădinița Vrata și Școala gimnazială Vrata

- deși pentru ambele clădiri cu destinația de învățământ, beneficiarul, UAT Vrata, a întocmit documentațiile tehnice în vederea emiterii autorizațiilor de securitate la incendiu, din lipsă de fonduri, măsurile impuse prin acestea nu s-au realizat (nu a fost montată instalație de detecție și semnalizare incendiu, ușă rezistentă la foc și instalație de paratrăsnet etc.). Această situație a fost constatată și la verificările comisiei din anul 2018, fără a se demara sub nici o formă îndeplinirea uneia dintre măsuri.

Școala gimnazială Salcia

- deși pentru clădirea în cauză beneficiarul a întocmit documentația tehnică în vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu, din lipsă de fonduri, măsurile impuse prin aceasta nu s-au realizat (nu a fost montat chepeng rezistent la foc, lipsesc agrementele tehnice pentru planșeele de la centrala termică și grupurile sanitare, iluminatul de securitate pentru evacuare nu este montat în totalitate etc.). Această situație a fost constatată și la verificările comisiei din anul 2018, fără a se demara sub nicio formă îndeplinirea uneia dintre măsuri.

Școala primară Salcia și Grădinița Salcia

- nu a fost demarată procedura de întocmire a documentațiilor pentru obținerea autorizațiilor de securitate la incendiu. Această situație a fost constatată și la verificările comisiei din anul 2018.

- la Grădinița Salcia, clădirea aparține exclusiv UAT Salcia, iar la etajul acesteia funcționează un centru social, care nu aparține de unitatea de învățământ.

- în ambele locații se exploatează instalații electrice cu improvizații.

- la Grădinița Salcia, nu erau verificate mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoare).

- nu a fost demarată procedura de întocmire a documentației pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu.

Școala Ilovița

- deși pentru clădirea în cauză beneficiarul a întocmit documentația tehnică în vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu, măsurile impuse prin aceasta nu s-au realizat în totalitate (nu a fost montată ușă rezistentă la foc la bibliotecă, nu au fost montate chepenguri rezistente la foc, iluminatul de securitate pentru evacuare nu este montat în totalitate etc.). Ulterior, la întâlnirea cu directorii unităților de învățământ ce a avut loc la Liceul Decebal, în data de 29.08.2019 orele 10⁰⁰, doamna director și-a luat angajamentul că până la începerea anului școlar, toate măsurile vor fi finalizate urmând să depună documentația tehnică pentru intrarea în legalitate.

Școala Bâlvănești

- deși pentru clădirea în cauză beneficiarul a întocmit documentația tehnică în vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu, măsurile impuse prin aceasta nu s-au realizat (nu au fost schimbate sensul ușilor, planșeul nu este rezistent la foc etc). Această situație a fost constatată și la verificările comisiei din anul 2018, fără a se demara sub nici o formă îndeplinirea uneia dintre măsuri.

- se exploatează instalații electrice cu improvizații.

Școala gimnazială Balta

- la nivelul unității de învățământ lipsesc indicatoarele standardizate de securitate (marcare căi de evacuare, stingătoare, tablouri electrice, zone cu pericol de incendiu etc.).

- în încăperea centralei termice nu erau afișate instrucțiuni de folosire a echipamentelor.

- se exploatează instalații electrice cu improvizații.

Școala gimnazială Malovăț și Școala primară Malovăț

- deși pentru ambele clădiri cu destinația de învățământ, beneficiarul UAT Malovăț a întocmit documentațiile tehnice specifice, în vederea emiterii autorizațiilor de securitate la incendiu, măsurile impuse prin acestea nu s-au realizat (chepengul și planșeul nu sunt rezistente la foc). Aceeași situație a fost identificată de comisie și în anul 2018.

Școala primară Copăcioasa și Școala primară Gârdoaia

- deși pentru clădirile în cauză beneficiarul a întocmit documentațiile tehnice în vederea emiterii autorizațiilor de securitate la incendiu, măsurile impuse prin acestea nu s-au realizat (uși rezistente la foc etc.). Față de situația constatată de comisie în anul 2018, UAT Florești în calitate de proprietar al clădirilor, la Școala primară Gârdoaia, urmează să emită o dispoziție de consiliu local, în vederea dezafectării încăperii centralei termice și aducerea acesteia la situația inițială, astfel încât clădirea să poată fi scoasă de sub incidența autorizării din punct de vedere al securității la incendiu.

Școala gimnazială Jiana, Școala primară Dănceu și Școala gimnazială Jiana Veche

- la Școala Gimnazială Jiana Veche, deși UAT Jiana în calitate de beneficiar a întocmit documentația tehnică în vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu, măsurile impuse prin aceasta nu s-au realizat (nu au fost montate uși rezistente la foc, nu s-a realizat ignifugarea, nu s-a montat chepeng rezistent la foc.), situația fiind neschimbată față de anul 2018.

- clădirile celorlalte 2 unități de învățământ din zona de competență a UAT Jiana au fost autorizate din punct de vedere al securității la incendiu în cursul anului 2019.

Grădinița Cujmir

- clădirea de învățământ a fost adusă la starea inițială, în sensul că peretele care delimitează centrala termică de spațiile de învățământ adiacente a fost zidit fiind creat acces din exterior, astfel că imobilul a fost scos din evidența clădirilor neautorizate.

Școala gimnazială Aurora

- nu a fost demarată procedura de întocmire a documentației pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. Primăria comunei Cujmir a notificat ISU că unitatea de învățământ face obiectul unui contract de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală.

Liceul Teoretic Gh.I.Șișești

- în cursul anului 2019, beneficiarul UAT Şişeşti a solicitat și obținut autorizații de securitate la incendiu, atât pentru clădirea sălii de sport care figura ca funcționând fără autorizației de securitate la incendiu, cât și pentru clădirea liceului, care nu făcea obiectul acestei evidențe.

Școala gimnazială și grădinița Devesel

- beneficiarul clădirii de învățământ, UAT Devesel, a accesat fonduri PNDL II, a obținut aviz de securitate la incendiu în baza documentației tehnice întocmite, iar la data verificărilor erau în curs de finalizare lucrările de reabilitare la sălile de clasă. Din discuțiile purtate cu primarul clădirea de învățământ nu va fi finalizată în totalitate la începerea anului școlar, în acest sens copiii urmând să desfășoare activități didactice într-o parte a clădirii, în timp ce cealaltă parte (extindere prin crearea unei săli multifuncționale) să fie în continuare șantier. La finalizarea lucrărilor de investiții, UAT Devesel are obligativitatea informării ISU Mehedinți, în vederea participării în comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

Grădinița Bistreț

- beneficiarul clădirii de învățământ, UAT Devesel, a accesat fonduri PNDL I, a obținut aviz de securitate la incendiu în baza documentației tehnice întocmite, iar la data verificărilor erau în curs de finalizare lucrările de reabilitare la sălile de clasă. La finalizarea lucrărilor de investiții, UAT Devesel are obligativitatea informării ISU Mehedinți, în vederea participării în comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

Școala primară Scăpău

- la documentația tehnică întocmită în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu lipsesc planurile cu situația propusă și nu are toate piesele scrise și desenate însușite de verificatorul de proiect Cc+Ci.

Școala gimnazială Grozești

- se exploatează instalații electrice cu improvizații.
- mijloace de apărare împotriva incendiilor neverificate.

Școala gimnazială Gruia

- se exploatează instalații electrice cu improvizații.
- mijloace de apărare împotriva incendiilor și căile de evacuare sunt nemarcate.

Școala gimnazială Șovarna

- se exploatează instalații electrice cu improvizații.
- mijloace de apărare împotriva incendiilor neverificate.

Școala primară Șiroca

- se exploatează instalații electrice cu improvizații.
- mijloace de apărare împotriva incendiilor neverificate.
- căi de evacuare nemarcate.

Grădinița Țigănași

- unitatea de învățământ funcționează fără autorizației de securitate la incendiu datorită faptului că, UAT Burila Mare, la emiterea certificatului de urbanism, pentru lucrările de reabilitare efectuate nu a solicitat aviz de securitate la incendiu. Ulterior, în urma participării în comisia de recepție la terminarea lucrărilor a fost constatat acest aspect, astfel că imobilul a fost introdus în evidența clădirilor de învățământ ce funcționează fără autorizație de securitate la incendiu.

Școala gimnazială Tâmbna

- beneficiarul clădirii de învățământ, UAT Tâmbna, a accesat fonduri PNDL II, a obținut aviz de securitate la incendiu în baza documentației tehnice întocmite, iar la data verificărilor erau în curs de execuție lucrările de extindere a imobilului. Din discuțiile purtate cu directorul școlii, extinderea clădirii de învățământ nu va fi finalizată la începerea anului școlar, în acest sens copiii urmând să desfășoare activități didactice în spațiile de învățământ existente, în timp ce cealaltă parte (extindere școlii) să fie în continuare șantier. La finalizarea lucrărilor de investiții, UAT Tâmbna are obligativitatea informării ISU Mehedinți, în vederea participării în comisia de recepție la terminarea lucrărilor.

Școala primară Plopi

- beneficiarul clădirii de învățământ, UAT Tâmbna, a accesat fonduri PNDL II, a obținut aviz de securitate la incendiu în baza documentației tehnice întocmite, iar la data verificărilor erau în curs de finalizare lucrările de reabilitare la sălile de clasă. Având în vedere că la începerea anului școlar unitatea de învățământ va fi funcțională, conform reprezentanților școlari prezenți, beneficiarul are obligația să solicite și să obțină autorizația de securitate la incendiu. Până la această dată nu a fost efectuat niciun demers în acest sens.

Școala primară Albulești

- beneficiarul clădirii de învățământ, UAT Dumbrava, a accesat fonduri PNDL II, a obținut aviz de securitate la incendiu în baza documentației tehnice întocmite, iar la data verificărilor erau în curs de finalizare lucrările de reabilitare la sălile de clasă. Având în vedere că la începerea anului școlar unitatea de învățământ va fi funcțională, conform

reprezentanților școlari prezenți la data verificărilor, beneficiarul are obligația să solicite și să obțină autorizația de securitate la incendiu. Până la această dată nu a fost efectuat niciun demers în acest sens.

Școala gimnazială Obârșia de Câmp

- deși pentru clădirea în cauză beneficiarul a întocmit documentația tehnică în vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu, măsurile impuse prin acestea nu s-au realizat (închidere case de scări).

Școala gimnazială Voloiac

- deși pentru clădirea în cauză beneficiarul a întocmit documentația tehnică în vederea emiterii autorizației de securitate la incendiu, măsurile impuse prin acestea nu s-au realizat (închidere case de scări, montare chepeng și uși rezistente la foc, montare iluminat de securitate).

Grădinița Bălăcița

- cu toate că beneficiarul UAT Bălăcița, a obținut aviz de securitate la incendiu în urma întocmirii documentației tehnice pentru construirea unei clădiri noi, iar ulterior reprezentanții ISU Mehedinți au participat și în comisia de recepție la terminarea lucrărilor, recepția fiind admisă, imobilul în cauză a fost introdus în evidența clădirilor de învățământ neautorizate, deoarece beneficiarul a pus în funcțiune construcția fără a solicita și obține autorizația de securitate la incendiu. La data verificărilor comisiei în teren, primarul a motivat acest aspect negativ, prin faptul că documentația tehnică ce a stat atât la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, semnării recepției la terminarea lucrărilor și în baza căreia trebuia să se solicite și obțină autorizația de securitate la incendiu a fost pierdută.

Școala gimnazială Corlățel

- nu a fost solicitat aviz de securitate la incendiu pentru lucrările de extindere, la data verificărilor comisiei lucrările de execuție fiind demarate.

CONCLUZIE

În vederea asigurării unui climat optim de siguranță a utilizatorilor clădirilor de învățământ (atât cadre didactice, cât și elevi/copii preșcolari), se poate concluziona că activitățile de verificări inopinate în teren, întreprinse de comisie și-au atins scopul datorită următoarelor:

- atât directorii de școli, cât și primarii unităților administrativ-teritoriale cunosc în amănunt problemele legate de unitățile de învățământ pe linie de autorizare a acestor locații și organizare a apărării împotriva incendiilor.

- informarea directorilor unităților de învățământ, cu privire la efectuarea în primele zile, după începerea anului școlar, a unor exerciții de evacuare cu accent deosebit pentru preșcolarii și școlarii care iau pentru prima dată contact cu locațiile de învățământ, verificarea instalațiilor electrice cu precădere la laboratoarele de informatică, aplicarea fermă a interzicerii fumatului în spațiile închise și deschise aparținând școlilor/grădinițelor/liceelor, după caz, menținerea liberă a căilor de evacuare pe toată durata de desfășurare a procesului de învățământ, precum și dotarea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Din evidența instituției reiese că față de aceeași perioadă a anului trecut când erau neautorizate din punct de vedere al securității la incendiu 48 de clădiri cu destinația de învățământ, după ultima vizită în teren dispusa de Instituția Prefectului județului Mehedinți, numărul acestora a scăzut la 43 clădiri, fapt ce arată că și anul acesta comisia a avut un rol pro-activ de conștientizare și însușire a reprezentanților UAT-urilor și directorilor de unități de învățământ, cu privire la acest aspect. Totodată, precizăm că la 7 dintre acestea au fost întocmite documentații tehnice specifice, fiind obținute avize de securitate la incendiu, pe diferite programe de finanțare.

CONCLUZII

În ceea ce privește aspectele ce țin de activitățile DSP:

S-au făcut recomandări privind remedierea deficiențelor constatate, definitivarea analizelor medicale pentru personalul angajat, analiza sanitară a surselor de apă care alimentează unitățile școlare, montarea recipientelor cu apă care să asigure igiena individuală a elevilor înainte de servirea gustării și după folosirea grupurilor sanitare, acolo unde nu se asigură alimentare cu apă (sistem centralizat /sursa proprie), aprovizionarea cu cantități suficiente de substanțe detergente și dezinfectante, efectuarea operațiunilor de dezinsecție - deratizare, verificarea instalațiilor de încălzire, amenajarea corespunzătoare a spațiilor lapte corn, colectarea corespunzătoare a deșeurilor menajere, încheierea de contracte cu firme de salubritate pentru transport și eliminare deșeurii menajere, efectuarea cursurilor de însușire a noțiunilor fundamentale de igiena de către personalul de curățenie.

În unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor se vor asigura condițiile de igienă necesare apărării, păstrării și promovării stării de sănătate, dezvoltării fizice și neuropsihice armonioase a acestora și prevenirii apariției unor îmbolnăviri.

În cea ce privește aspectele ce țin de activitățile ISU

Din evidența ISU Mehedinti, reiese că la nivelul județului Mehedinți, după ultima vizită în teren dispusa de prefectul județului Mehedinți, mai sunt 43 de clădiri aparținând unităților de învățământ, care nu dețin autorizație de securitate la incendiu.

Pentru 23 dintre acestea, a fost demarată procedura de intrare în legalitate, beneficiarii depunând documentațiile la ISU, aceștia urmând a implementa măsurile impuse de proiectanți, iar pentru alte 7, a fost solicitat și s-a obținut avizul de securitate la incendiu pentru efectuarea unor lucrări de modernizare și consolidare a clădirilor existente.

Doar pentru 18 clădiri, nu s-au început demersurile de întocmire a documentațiilor.

Concluzii generale :

1. Readucem în discuție lipsa de implicare a inspectorilor școlari fiecare pe domeniul și aria de competență. Aceștia nu cunosc problemele cu care se confruntă unitățile școlare și nu au demonstrat că în decursul anului au avut vreo implicare în rezolvarea acestora și că nu s-au deplasat în teren pentru a verifica la fața locului unitățile școlare.

În acest sens aceștia vor verifica următoarele unități școlare de pe raza următoarelor unităților administrativ teritoriale, cu probleme deosebite pentru a ne asigura că s-au rezolvat problemele semnalate de către comisia mixtă:

- Timna, Bicles, Devesel, Burila Mare, Izverna, Obirsia Closani, Gruia, Balacita, Breznita Ocol (Magheru și Jidostita), Voloiac, Grozesti, Ilovita (Bahna).

Unitățile școlare din cadrul acestor comunități, fie nu și-au efectuat sau finalizat lucrări de igienizare, reparații curente, fie nu și-au finalizat lucrările de reabilitare pe diferite proiecte/ programe.

2. prin implicarea directorilor de școli cât și a primarilor există unități de învățământ care pot începe cursurile în condiții normale și care au înțeles rolul lor pentru pregătirea și începerea anului școlar, cum ar fi:

-Sisesti, Ponoarele, Bala, Jiana, Baia de Arama, Simian, Corcova.

3. s-au propus măsuri de relocare a unor grupe de grădinițe în alte spații care corespund condițiilor de funcționare din punct de vedere igienico-sanitar (Grădinița Greci – din incinta Primăriei, Grădinița Biltanele, Grădinița Balta)

4. S-a constatat o alta deficiența majora -transportul produselor alimentare distribuite în programul lapte-corn de la unitățile școlare cordonatoare către unitățile din subordine nu se efectueaza de către firma de distributie , acestea se efectueaza cu mijloace auto proprii.

5 deasemenea exista unități de invatamint la care grupurile sanitare pentru cadrele didactice sunt racordate la sistem de alimentare cu apa nu și grupurile sanitare pentru elevi.

6. dezinteresul conducerii unitatilor școlare în ceea ce privește neasigurarea functionalitatii grupurilor sanitare care au fost racordate la sistem de alimentare cu apa , dar datorită neizolari clădirii în sezonul rece acestea s-au spart fiind nefunctionale la aceasta data.

7, dezinteresul total manifestat de către persoanele responsabile în speta primarii uat privind racordarea grupurilor sanitare la apa, canal-fosa septica ,construite în cadrul unor proiecte din anii 2007-2008.

8.numarul scăzut de la an la an al populatiei școlare a condus la restringerea activitatilor și în consecinta a spatilor de invatamint.Astfel în anul școlar 2019-2020 rețeaua școlara s-a diminuat cu 7 unități de invatamint fata de anul școlar precedent(GRadinita nr. 2 Baia de Arama , Grădinița 18, Gradinita Bicles, Grădinița Ohaba -Sovarna , Școala Primara Drincea - Punghina, Sc Primara Satu Mare -Stingaceaua , Școala Primara Ostrovul Corbului -Hinova.

Școala primara Almajel se transforma în grădinița cu program normal și Școala Primara Slasoma -Padina.

Cu toate aceatea primarii au investit fonduri fără sa facă un studiu de fezabilitate real privind structura demografica alocind fonduri pentru construcția altor spatii de în vatamint în condițiile în care se puteau reloca spatii deja nefunctionale.

9. Comisiilor mixte de control le-au fost aduse la cunostiita de unii primarii de lipsa preresemnalizarilor și indicatoarelor de trecere pietoni și marcaje pentru elevi.

Printre aceștia -Primaria Sisti , Bala ,Ilovat.

RECOMANDĂRI:

1. depunerea documentațiilor tehnice pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare (pentru unitățile de învățământ neautorizate);
2. urmărirea finalizării lucrărilor de reparații si igienizare a clădirilor;

3. repararea instalațiilor sanitare (apa curenta si canalizare) acolo unde situația o impune;
4. asigurarea apei potabile din alte surse autorizate, acolo unde nu exista rețea de distribuție a apei curente;
5. realizarea acțiunilor de dezinfectie – dezinfecție – deratizare la unitățile unde aceasta acțiune nu s-a realizat;
6. igienizarea grupurilor sanitare si vidanjarea foselor septice;
7. recondiționarea/înlocuirea mobilierului vechi, degradat;
8. asigurarea spațiilor pentru depozitarea produselor „lapte și corn” și distribuirea de către firma de distribuție către toate unitățile școlare arondate.;
9. actualizarea bazei de date in ceea ce privește autorizațiile sanitare și cele la securitatea la incendii si I.P.J .asigurarea pazei și monitorizarea unităților de învățământ (trimestrial).
10. Conducerea unitatilor școlare sa asigure racordarea grupurilor sanitare pentru elevi la sursa de apa acolo unde exista.
11. Racordarea grupurilor sanitare deja construite la rețeau de apa , canalizare-foza pentru darea în exploatare în vederea asigurarii conditiilor optime a procesului de invatamint.
12. O buna conlucrare intre Serviciul Circulație , Consiliul Judetean sau Drumurile Naționale ca administratori ai drumurilor pentru efectuarea cât mai urgența a semnalizarilor și marcajelor pietonale în zonele școlare.
13. O mai buna colaborare intre conducerea unitatilor școlare cu primarii precum și cu Inspectoratul Școlar, scopul final fiind de imbunatatirea conditiilor în unitățile școlare.

Aceste recomandări vor fi duse la îndeplinire de către conducerea ISJ Mehedinti precum și de conducerea unităților școlare.

Comisia :

Manolea Elena

Brindusoiu Teodor

Mocofan Sorin

George Jurescu

Raicu Melania

Bibu Stefan

Rosculescu Mariana

Gruescu Daniela